
Typ FTSN-GW - hliník





Typ	Ø d	A	H$^{+/-0.2}$	A1	A2	A3	H1	d1	K	C	G	Váha celku g/M
	Rozmery /mm/											
FTSN12GW	12	40	22	29	5,4	15	5	4,5	M4x20		75	1 670
FTSN16GW	16	45	26	33	7	19	5	5,5	M5x20		100	2 950
FTSN20GW	20	52	32	37	8,1	23	6	6,6	M6x25		100	3 950
FTSN25GW	25	57	36	42	10,3	26	6	6,6	M8x30	*	120	5 600
FTSN30GW	30	69	42	51	11	29	7	9	M10x30		150	7 880
FTSN40GW	40	73	50	55	15	36	8	9	M10x40		200	12 830
FTSN50GW	50	84	60	63	19	40	9	11	M12x45		200	19 380

Príklad : FTSN20G-WRA (s nerezovým hriadeľom)

*** môže byť definované objednávajúcim**

Objednávací príklad	**FTSN**	**20**	**G**	**W**	**2000**	**20***

Typ podpory

Priemer hriadeľa

Rozostup úchytov

Typ hriadeľa /nerezový hriadeľ od D 16mm/


Dĺžka


Prvá diera podpory * závisí od dĺžky podpory

FISATECH

Typ FTSWA-GW - hliník







	Rozmery /mm/											Váha celku
Typ	Ø d	A	$H^{+/-0.2}$	A1	A2	A3	H1	d1	K	C	G	g/M
FTSWA20GW	20	56	38	37	8,1	11	6	6,6	M6x30		100	4 100
FTSWA25GW	25	60	42	42	10,3	14	6	6,6	M8x35		120	5 800
FTSWA30GW	30	74	53	51	11	14	8	9	M10x40	*	150	8 500
FTSWA40GW	40	78	60	55	15	18	8	9	M10x45		200	13 300

Príklad: FTSWA20G-WRA (s nerezovým hriadeľom)
*** môže byť definované objednávajúcim**

Objednávací príklad	**FTSWA**	**20**	**G**	**W**	**2000**	**20***

Typ podpory

Priemer hriadeľa

Rozostup úchytov

Typ hriadeľa


Dĺžka

Prvá diera podpory *závisí od dĺžky podpory

FISATECH

Typ FTSU-GW - hliník





Typ	Ø d	A	H$^{+/-0.2}$	A1	A2	d2	H1	H2	K	C	G	Váha celku g/M
					Rozmery /mm/							
FTSU12GW	12	11	14,5	5,5	5,4	4,5	3	16	M4		75	1 090
FTSU16GW	16	14	18	7	7	5,5	3	19	M5		75	1 860
FTSU20GW	20	17	22	8,5	8,1	6,6	3	23	M6		75	2 880
FTSU25GW	25	21	26	10,5	10,3	9	3	28,5	M8	*	75	4 440
FTSU30GW	30	23	30	11,5	11	11	3	32	M10		100	6 200
FTSU40GW	40	30	39	15	15	13,5	4	39,5	M12		100	11 000
FTSU50GW	50	35	46	17,5	19	15,5	5	46	M14		100	16 900

Príklad : FTSU20G-WRA (s nerezovým hriadeľom)

Objednávací príklad	**FTSU**	**20**	**G**	**W**	**2000**	**20***

Typ podpory

Priemer hriadeľa

Rozostup úchytov

Typ hriadeľa


Dĺžka


Prvá diera podpory * závisí od dĺžky podpory

FISATECH

Typ FTSS-GW - hliník







Typ	Ø d	A	H$^{+/-0.2}$	A1	A2	A3	H1	E	d1	d2	C	G	2G	Váha celku g/M
						Rozmery /mm/								
FTSS20GW	20	15	52	7,5	8,3	8,5	8,5	15	6,6	11		50	100	4 280
FTSS25GW	25	20	62	10	10,8	11	15	18	9	15		60	120	6 350
FTSS30GW	30	25	72	12,5	11	13,5	15,3	21	11	18	*	75	150	9 050
FTSS40GW	40	30	88	15	15	16	19	25	14	20		100	200	14 870
FTSS50GW	50	35	105	17,5	19	18,5	21,5	30	16	24		100	200	22 400

Príklad : FTSS20G-WRA (s nerezovým hriadeľom)
*** môže byť definované objednávajúcim**


Objednávací príklad	FTSS	20	G	W	2000	20*


- Typ podpory
- Priemer hriadeľa
- Rozostup úchytov
- Typ hriadeľa
- Dĺžka
- Prvá diera podpory * závisí od dĺžky podpory

FISATECH

Typ HKR







Typ	Ø d mm	F.M (N) / C.S (Nm)	Rozmery /mm/ A	Fa	N2	N1	B	E	X1	X2	X3	H	L	G1	G2
HKR1200A	12	1200/5Nm	43	32	30,5	33,5	32	4,5	18	24	16	10	44	M5	M4
HKR1600A	16	1200/5Nm	53	40	30,5	33,5	38	5,5	22	29	19	12	44	M6	M5
HKR2000A	20	1200/7Nm	60	45	38,5	41,5	44	6,5	25	32	21,5	14	63	M8	M6
HKR2500A	25	1200/7Nm	78	60	38,5	41,5	52	9	30	38	25	16	63	M10	M8
HKR3000A	30	2000/15Nm	87	68	46,5	50,5	58	10	35	43	28,5	16	78	M10	M8
HKR4000A	40	2000/22Nm	108	86	56,5	61,5	68	11	45	53	34,5	20	95	M12	M10
HKR5000A	50	2000/36Nm	132	108	56,5	61,5	76	12	50	58	39,5	22	95	M16	M14

F.M : prídržná sila (N)
C.S : upínací moment (Nm)
G1 : prípoj zhora
G2 : prípoj zdola

FISATECH