


Typ SMLS-TR



Lineárny stôl s trapézovou skrutkou pohonu – prevedenie nerezové alebo oceľové





Rozmery /mm/

Typ	Ø hriadeľa	A	B	C	d	D1	D2	H	H1	H2	H3	L1	M	N	Ø trapéz. skrutky	Stúpanie
SMLS16TR123	16	100	18	17,5	6	9	M6	38	17	36	36	11	88	82	12	3
SMLS20TR164	20	130	20	18	8	11	M8	48	21	46	46	15	115	108	16	4
SMLS25TR184	25	160	25	18	8	13,5	M10	58	26	56	56	15	140	132	18	4
SMLS30TR204	30	180	25	18	10	13,5	M12	67	30	64	64	15	158	150	20	4
SMLS40TR245	40	230	30	29	12	17,5	M16	84	38	80	80	20	202	190	24	5

Presné hriadele a lineárne ložiská na výber v závislosti od aplikácie.

FISATECH

Príklad objednávky	**SMLS**	**16**	**TR**	**12**	**3**	**D**	**LME**	**W**	**145**

Typ stola

Ø hriadeľa

TR : trapézová skrutka oceľ
TRI : trapézová skrutka nerez

Ø vodiacej skrutky

Stúpanie


D : Pravotočivé
G : Lavotočivé

Typ lineárneho ložiska


Typ hriadeľa


Zdvih

Typ SMLS-VB



Lineárny stôl s guličkovou skrutkou pohonu, valcovaná triedy C7





Rozmery /mm/

Typ	Ø hriadeľa	A	B	C	d	D1	D2	G	H	H1	H2	H3	L1	M	N	Ø guličkovej skrutky	Stúpanie
SMSL12VB825	12	85	14	14	5	6,6	M6	6	34	15,5	32	32	9	73	70	8	2,5
SMLS16VB125	16	100	18	17,5	6	9	M6	15	38	17	36	36	11	88	82	12	5
SMLS20VB165	20	130	20	18	8	11	M8	15	48	21	46	46	15	115	108	16	5
SMLS25VB165	25	160	25	18	8	13,5	M10	15	58	26	56	56	15	140	132	16	5
SMLS30VB205	30	180	25	18	10	13,5	M12	15	67	30	64	64	15	158	150	20	5
SMLS40VB255	40	230	30	29	12	17,5	M16	15	84	38	80	80	20	202	190	25	5

Presné hriadele a lineárne ložiská na výber v závislosti od aplikácie

Príklad objednávky	**SMLS**	**16**	**VB**	**12**	**5**	**LME**	**W**	**145**
Typ stola								
Ø hriadeľa								
VB : guličková skrutka								
Ø guličkovej skrutky								
Stúpanie								
Typ ložiska								
Typ hriadeľa								
Zdvih								

FISATECH